

TOP 3

Verkehrssituation in Oberwinter



## Zustand der Nordeinfahrt – Handlungsbedarf

### Beschädigtes Kopfsteinpflaster


- Mehrere tiefe Löcher und Unebenheiten
- Beeinträchtigung von Sicherheit


**⚠ Dringender Handlungsbedarf**  
Risiko für Fahrzeuge & Fußgänger


**📍 Empfohlene Maßnahme:**  
Langfristige Erneuerung prüfen ->  
Verbindung mit barrierefreien Ausbau  
der Bushaltestelle



## Verkehrssituation in der Hauptstrasse – Handlungsbedarf

 **1. Nutzung als Ausweichstrecke bei B9-Staus**  
Hauptstraße ab Einmündung Mariengasse wird regelmäßig von Durchgangsverkehr genutzt

 **2. Missachtung der verkehrsberuhigten Zone**  
Schrittgeschwindigkeit wird häufig nicht eingehalten  
Erhöhtes Risiko für Fußgänger und Kinder

 **3. Unklare Vorfahrtsregel am Zonenende**  
Beim Verlassen der Zone wird die fehlende Vorfahrt oft übersehen

### **Empfohlene Maßnahmen:**

Deutliche Beschilderung zu Beginn und Ende der Zone

Ggf. bauliche Maßnahmen (z. B. Bremsschwellen, Markierungen)

## Beschilderung – Sicherheit im Hinterellig

### **LKW-Geschwindigkeitsbegrenzung prüfen**

Aktuelles Schild ggf. wirkungslos, da Ortsausgangsschild in 50m (links) dies wieder aufhebt.

### **Fehlende Begrenzung für Pkw**

Kein Tempo-50-Schild für Autofahrer vorhanden  
Aktuell theoretisch freie Tempowahl nach Ortsausgangsschild

### **Empfohlene Maßnahmen:**

Standort des LKW-Schildes überprüfen und versetzen


Zusätzliches Tempo-50-Schild für Pkw am gleichen Standort anbringen





## Auffahrt Eifelweg – Einhaltung der Zusage erforderlich

 **Ausbau des Eifelwegs zeitlich zurückgestellt**  
Umsetzung des Gesamtausbaus aktuell verschoben

 **Zusage der Stadt aus Herbst letzten Jahres**  
Trotz Verschiebung wurde die **Teerung der Auffahrt** verbindlich zugesagt.

### **Hinweis:**

Auffahrt ist weiterhin in schlechtem Zustand  
Umsetzung der zugesagten Maßnahme ausstehend


## Neubau Kindergarten Bandorf – Verkehrsführung frühzeitig bedenken


### **Neubau der Kita ab 2026**

Standort gegenüber der gezeigten Auffahrt  
Zunahme des Verkehrs durch Bring- und Holverkehr  
erwartet

### **Bedenken der Anwohner**

Eltern könnten den „krummen Morgen“ als Durchfahrt  
nutzen  
Umfahrung durch das Neubaugebiet befürchtet

 **Bereits 2024 durch CDU-Fraktion thematisiert**  
Bürgermeister wurde auf Problematik hingewiesen  
Lösungsvorschläge liegen vor

 **Vorgeschlagene Maßnahme:**  
Temporeduzierende Elemente im Pflasterbereich  
z. B. Bodenwellen, Aufpflasterungen





Gleiche temporeduzierende Maßnahmen müssen auch in der Straße „An der Pulvermühle“ erfolgen.

## Falschparken Pützgasse

Die drei Fotos entstanden zur gleichen Zeit – das zeigt, dass das Falschparken in der Pützgasse aus Bequemlichkeit erfolgt und nicht wegen fehlender Parkplätze





- Im gesamten Ortsbezirk wird zu schnell gefahren.
- Nutzung der Geschwindigkeitsmessanlage in Oberwinter wichtig (erfasst auch Fahrzeugzahlen).
- Gespräche mit dem Leiter des Ordnungsamts geführt.



**Jeder Vortrag braucht ein Highlight – und hier ist es:**

**Die Ampel an der B9 hat eine Grünphase von weniger als 10 Sekunden.**

Das habe ich am eigenen Leib erfahren müssen, als ich meinen Stiefsohn, der nach einem schweren Motorrad-Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen ist, über die grüne Fußgängerampel schob.

**Ergebnis:**

Es war unmöglich, innerhalb der kurzen Grünphase die B9 sicher zu überqueren.

**Meine Reaktion:**

Postwendende Beschwerde an die Ordnungsverwaltung mit der dringenden Bitte um Abhilfe.

So sieht es leider im ganzen Ortsbezirk aus, ein Flickenteppich nach dem anderen, hier muss dringend gehandelt werden !!



Vielen Dank für  
Ihre  
Aufmerksamkeit !

