

Ergebnis der Begehung Oedingen

AG Barrierefrei

Termin: 28. Januar 2023, 11:30 - 13:30 Uhr

Treffpunkt: Oedingen, Dorfmitte, Kirchplatz

Teilnehmer: Cornelia Brodeßer (Deutsche Verkehrswacht Kreis), Hedwig Neukirchen (sachkundige Bürgerin), Heinz-Walter Neukirchen (sachkundiger Bürger), stellvertretender Ortsvorsteher Hans-Willi Jungbluth, Mechthild Haase (Moderatorin), Beate Fuchs (Stadtverwaltung Remagen).

Bedarfe	Wo?	Umsetzung
Rampen	Zuwegung des Kirchplatzes über die Pater-Bentivolius-Marxen-Straße (Privateigentum)	
Markierungen von Stufen	- Zuwegung Wachtbergstraße zum Kirchplatz - Verbindungsweg von der Ringstraße zum Friedhof: Die Stufen zum Friedhof müssten markiert werden, auch fehlt ein Geländer.	
Ruhebänke	- Kirchplatz: weitere Ruhebänke bei Reduzieren der Fahrradstellplätze (werden kaum genutzt) - im Bereich der Grillhütte	
Beleuchtung	Bei Eis und Schnee durch tropfendes Wasser Glätte auf dem Boden um die Straßenlampen (Modell Freiburg oder Zürich) herum; unzureichende Ausleuchtung: - im Einmündungsbereich Wachtbergstraße/Im Wotanger: Hier sollte eine weitere Straßenleuchte installiert werden - Auf dem Verbindungsweg von Ringstraße zum Friedhof - Ausweitung der Beleuchtung bis zur Grillhütte (bei ausgebautem Fußweg)	
Unterstellmöglichkeit	fehlt auf dem Spielplatz (am Kirchplatz)	
Absperrung	...im Einmündungsbereich des Spielplatzes zur Pater-Bentivolius-Marxen-Straße zum Schutz der Kinder; dabei ist zu berücksichtigen dass diese auch mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen passiert werden kann	ist bereits in Planung erl.

Stoßfallen auf Höhe des Grundstückes Ringsstraße 19 hochstehend;	Der Kanaldeckel auf Höhe des Zugangs des Amsehweges muss erneuert werden. Hier fallen die Reifen des Rollators in den Regeneinlauf.	
Hinweisschild	fehlt im Bereich der Ringstraße mit Info, dass die Zuwegung zum Friedhof nicht barrierefrei ist	
Fortführung der Fußwege	- Von der Einmündung Kernbachweg bis zum Kernbachhof; - in Richtung Unkelbach bis zur Einmündung des Verbindungsweges zur Grillhütte	
Bewuchs und Reinigung	Verbindungsweg von der Ringstraße zum Friedhof bedarf regelmäßiger Reinigung Bewuchs erschwert hier den Zugang	
Mülleimer	fehlt an der Bushaltestelle vor dem Grundstück 73	

Weiterhin: Buswendeschleife (Bereich Grillhütte) wird seitens der Busfahrer*innen für
Pausenzeiten genutzt, daher wäre eine WC-Anlage wünschenswert.

Nr	Bereich	Problemstellung	Lösungsansätze	S.	Beschreibung
5	Unkelbachtal „Mühlenloch“	gute Beschilderung/ Markierung, „Mühlenloch“ zu eng, viel Verkehr	Beschilderung hinzufügen, Geschwindigkeit reduzieren. Oder Gehweg zu verbreitern (Derzeitige Breite ca. 120 cm). Dann gemeinsamer Weg für Fuß- und Radverkehr (Bergauf) einrichten.		
6	K 40 nach Oedingen	außerorts Tempo 100	Geschwindigkeit reduzieren		
7	Waldweg Unkelbach nach Oedingen	sehr steil, keine Beschilderung	Weg als Radweg freigeben. Allgemeine Ausschilderung Beschilderung über Steigung Gefahren (Gefälle deutlich anzeigen) Vor Einmündung in K 40 Unkelbach deutliche Warnungen		

Oedingen und Unkelbach			
Nr	Bereich	Problemstellung	Lösungsansätze
1	Oedingen - Bandorf	Wald- und Wirtschaftsweg	ertüchtigen
2	Oedingen - Werthoven	Wirtschaftsweg, derzeit nicht befestigt und Brücke als Hindernis, wäre ein kurzer interkommunaler Weg nach Wachtberg	Befestigung des Weges, Ertüchtigung der Brücke (Wachtberg)
3	Oedingen - Berkum (via Züllighoven)	Asphaltierter Wirtschaftsweg	Als Radweg freigeben, ausschildern
4	Bereich Unkelbachbrücke Richtung Unkelbach	Keine Radwegeführung, Autos wissen nicht, dass hier auch Radverkehr entlang führt	- Bodenmarkierungen und Beschilde rung - Nach der Biegung Verbreiterung des Fußweges (und für Radverkehr freigeben)
Radverkehrskonzept		S. Beschreibung	