

Unkelbach, den 18.11.2025

Eingangstür der Mehrzweckhalle Unkelbach

Die Verriegelung des Standflügels der Flügeltür am Haupteingang der Halle ist defekt. Der vertikale Schließmechanismus des Standflügels lässt sich nicht mehr ordnungsgemäß schließen bzw. rastet oben sowie unten am Türrahmen nicht mehr ein. Aus diesem Grund wurde provisorisch eine zusätzliche Verriegelung am Standflügel angebracht, da die Halle sonst nicht mehr verschlossen werden kann und offen stehen würde.

Die vorhandene Verriegelung bzw. der Schließmechanismus muss zeitnah repariert bzw. Instand gesetzt werden. Aktuell ist die Notöffnung der Tür nicht gewährleistet und außer Funktion.

Daher wird um kurzfristige Prüfung und Veranlassung der notwendigen Reparaturmaßnahmen gebeten.

