

Schreiber Umweltschutz GmbH
Breslauer Straße 57
56566 Neuwied
02631 - 96981 - 0



Haltungsbildbericht

Haltung **L32-090**
Oberer Schacht L32-090
Unterer Schacht L32-088
Ortsteil / Straße Remagen / Deichweg

Insp.datum 24.10.2017
Dimension 250 / 250
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Schmutzwasser

Anfang (1): Pos: 12 - 12; klaffender
Riss, komplex, Breite = 20mm

Foto	573
Video	00:02:34
Entf. in Fließr.	4,70 m
Zustand	BAB.C.C
Position	12 - 12
Datenträger	



Schreiber Umweltschutz GmbH
Breslauer Straße 57
56566 Neuwied
02631 - 96981 - 0



Haltungsbildbericht

Haltung	L32-094	Insp.datum	28.09.2017
Oberer Schacht	L32-094	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	L32-092	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Schmutzwasser
Ortsteil / Straße	Remagen / Deichweg		

Anfang (1): Pos: 12 - 12; klaffender Riss, komplex, Breite = 5mm

Foto	079
Video	00:04:34
Entf. in Fließr.	6,40 m
Zustand	BAB.C.C
Position	12 - 12
Datenträger	



Schreiber Umweltschutz GmbH
Breslauer Straße 57
56566 Neuwied
02631 - 96981 - 0



Haltungsgrafik

Haltung L32-094
Oberer Schacht L32-094
Unterer Schacht L32-092

Insp.datum 28.09.2017
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Schmutzwasser

Stammdaten

Haltungslänge 24,90 m
Haltungsart
Straße Deichweg
Ortsteil Remagen
Material Steinzeug
Profilart Kreisförmig, Kreisquerschnitt
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 23,90 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Firma / Untersucher Schreiber Umweltschutz / P. Göbel
Datenträger
Wetter Trocken
Bemerkung

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

